

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СТРОЕНИЯ

Жилого дома № 20 по ул. Ватутина

« 05 » 09 2014г.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер
Фундаменты	отличное	
Отмостка	хорошее	
Фасад (цоколь, швы)	кирпичная кладка проведен ремонт цоколя	
Кровля	хорошее	
Подъезды (полы, космет.ремонт)	хорошее	
Окна	удовлетворительно	
Двери	вх. дв. удовлетворительно.	
Прочие виды работ	установка поглотителя шума - 2500	

Директор ООО «ЖСК»
Начальник ЖЭУ
Инженер ПТО

Блынский А.Д.
Шмелев Ю.И.
Богданова С.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСЕННЕГО ОСМОТРА ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Жилого дома № 20 по ул. Ватутина

« 22 » сентября 2014г.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер
Тепловой узел. Узел учета (Задвижки, врезки, Грязевики,)	узел учета нет, грязевики два, врезки есть, задвижки и проблемный в удовлетворительном состоянии	
Отопление (ввод, розлив, стояки, смена радиаторов и регистры в подъездах)	радиаторы в подъездах отапливаются, на чердаке замена труб ст. 80-2м.	
Холодное водоснабжение (ввод, розлив, стояки, задвижки)	в удовлетворительном состоянии	
Горячее водоснабжение (розлив, стояки, задвижки)	в удовлетворительном состоянии	
Канализация (в подвале, стояки)	в удовлетворительном состоянии	
Электроосвещение (уличное, тамбурное, подъездное, подвальное освещение)	в удовлетворительном состоянии.	
Электросборки (замена, ремонт, ревизия)	требуется ревизия эл. сборки.	
Прочие виды работ		

Директор ООО «ЖСК»
Начальник ЖЭУ
Мастер ЖЭУ
Инженер ПТО

Сараева Т.В.
Мер

Блынский А.Д.
Шмелев Ю.И.
Сараева Т.В.
Богданова С.А.